田田

Município da Estância Balneária de Praia Grande

Estado de São Paulo Gabinete da Prefeita

OFÍCIO Nº 504/2022/GP

Em 11 de julho de 2022.

A Sua Excelência o Senhor

VEREADOR MARCO ANTÔNIO DE SOUSA

Presidente da Câmara Municipal de Praia Grande

PRAIA GRANDE – SP

Senhor Presidente,

Em atenção aos questionamentos feitos por meio do **REQUERIMENTO Nº 188/22**, de autoria do nobre vereador **RODRIGO PENASSO DA SILVA**, referentes aos esgotos do bairro Caieiras, encaminho, anexas, cópias das manifestações da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) e da Divisão de Praia Grande da Sabesp (Ofício RSSP – 061/2022), recebidas pelo Departamento de Processo Legislativo deste Gabinete, com os respectivos esclarecimentos.

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para reiterar meus votos de elevada consideração.

Atenciosamente,

Eng. Raquel Auxiliadora Chini

Prefeita

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

Estado de São Paulo SECRETARIA DE URBANISMO

OFÍCIO nº. 047/2022/SEURB-11

Em 28 de junho de 2022.

Ao

GP-1541

Senhor Diretor,

Assunto: Requerimento nº 188/2022 - Vereador Rodrigo Penasso da Silva.

Em atenção ao Requerimento nº. 188/2022 do nobre vereador Rodrigo Penasso da Silva, vimos encaminhar as providências desta Secretaria de Urbanismo, bem como a manifestação da concessionária SABESP, conforme Officio RSSP – 061/2022 anexo.

À disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários, reiteramos os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

ARO. LUÍS FERNANDO FÉLIX DE PAUL

Secretário de Urbanismo

Keahdo em

Helon Rodrigues de Anto Neto

R.F. 45.997

(LFFP/wad)



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

Estado de São Paulo

Papel para informação, rubricado como folha nº

do Requerimento de 188 nº 2022

À Seurb-1152

Sr. Diretor

312 Luish he by Bernswoni Engenheim Civil RFMº 26.761

Em atendimento a providências a serem adotadas por essa Divisão de Concessionárias e Concessões; do Requerimento da Câmara Municipal acima mencionado, recebida em 20/05/2022; informo que, em 20/05/22, foi encaminhado Notificação SEURB 11222 de nº 002/2022 conforme cópia devidamente protocolada, solicitando Parecer Técnico e providências corretivas.

Em atendimento a Circular de nº 010/2022 - SEURB-11, de 10/03/2022, e em atenção ao Prazo estimado para resposta, segue documento no aguardo da resposta oficial da Concessionária Sabesp.

Aguardo determinações quanto a possibilidade de prorrogação do prazo para resposta.

Sem mais.

Praia Grande, 10 de junho de 2022.

Engª Maria Luisa de Almeida Bernasconi

RF-26761

SEURB - 11522

5000 H

50 Seculorus,

Super con barne processes de 2000 obres hueso

Tarabiaiontoni Director de Departamente de instalações técnicas RF: 27624



Município da Estância Balneária de Praia Grande

ESTADO DE SÃO PAULO Secretaria de Urbanismo

NOTIFICAÇÃO

SEURB 11222 N.º 002/2022

Subsecretaria de Controle Urbano CONTRU

COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO - SABESP

Divisão Praia Grande - RSSP

Eng° Fernando Eduardo Ventura Doveri e/ou Eng° Edson da Silva Gonçalves Endereço: Rua Dr. João Sampaio, 126 — Jardim Guilhermina — Praia Grande

Referência: REQUERIMENTO da "CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE DO ESTADO DE SÃO PAULO" de nº 188/2022 de 29/03/2022, ref. a 15º Sessão, do excelentíssimo <u>Vereador Rodrigo Penasso da Silva</u>. (ANEXO)

LOGAL: BAIRRO TUPIRY/CAIEIRAS

OCORRÊNCIA: PARECER TÉCNICO DO SISTEMA OPERACIONAL DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO IMPLANTADO NO BAIRRO E OUTRAS QUESTÕES PERTINENTES AO SANEAMENTO BÁSICO.

Fica notificada a Concessionária SABESP, em caráter emergencial, adotar medidas corretivas e entregar um Parecer técnico referente ao questionamento do Requerimento acima mencionado e anexo a este. Prazo de 5 dias úteis para resposta.

Informo que, o não atendimento referente à ocorrência acima mencionada, poderá acarretar punições administrativas cabíveis em conformidade com a Lei Complementar nº 568 de 11/06/2010, onde: "Institui os procedimentos a serem adotados pelas concessionárias de serviços públicos ou terceiros interessados, em obras e/ ou serviços executados nas vias e logradouros públicos e dá outras providências.", alterada pela Lei Complementar 673 de 18/12/2013, onde: "Altera dispositivo da LC nº 568, 11/06/2010".

Praia Grande, 20 de maio de 2022.

Engº. Maria Luisa de A. Bernasconi RF.: 26.761 SEURB – 11522 My Chien ye W. Banningony

Arqº Luis Fernando Felix de Paula Secretário de Urbanismo 101

RSSP - 061/2022

Praia Grande, 15 de junho de 2022.

REF.: NOTIFICAÇÃO SEURB 11222 Nº 002/2022

OCORRÊNCIA: PARECER TÉCNICO DO SISTEMA OPERACIONAL DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO IMPLANTADO NO BAIRRO TUPIRY/CAIEIRAS E OUTRAS QUESTÕES PERTINENTES AO SANEAMENTO BÁSCIO

Ilustríssimo Senhor

Em resposta a referida NOTIFICAÇÃO, encaminhamos cópia protocolada do ofício resposta destinado à Câmara de Vereadores de Praia Grande, aos cuidados do presidente da Câmara, Vereador Marco Antônio de Sousa referente ao questionado pelo Vereador Rodrigo Penasso da Silva, através do ofício GPC-SG Nº 0509/22 e Requerimento 188/2022 de 29/03/2022, ref. A 15ª secessão.

Para maiores esclarecimentos contatar Eng^o Edson da Silva Gonçalves pelo e-mail <u>esgoncalves@sabesp.com.br</u> ou pelo telefone (13) 3476-2553.

Atenciosamente.

Engo Fernando Eduardo Ventura Doveri Divisão Praia Grande - RSSP

Ilustríssimo Senhor **Àrqº Luis Fernando Felix de Paula** SECRETÁRIO DE URBANISMO Prefeitura Municipal de Praia Grande Praia Grande - SP

Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande RECEBIDO EM 01/06/22

RSSP - 058/2022

Praia Grande, 2 de junho de 2022.

REF .: OFICIO GPC-SG Nº 0509/22

LOCAL: Bairro Caieiras

OCORRÊNCIA: Esgoto a céu aberto.

Ilustríssimo Senhor

Informamos que em resposta à solicitação de parecer referente ao oficio GPC-SG Nº 0509/22 e Requerimento 188/22 sob "Esgoto a céu aberto no bairro Caieiras", seguem nossas respostas aos questionamentos e considerações:

I) Existe algum projeto para sanar o problema de esgoto a céu aberto no bairro Caieiras? Se sim, requeiro cópia.

Resposta: Informamos que se encontra em licitação o estudo de concepção e projeto básico, que tem como objetivos a reavaliação do sistema de coleta e afastamento de esgotos no bairro Caieiras, que compreende 12,5 km de rede coletora, duas elevatórias e respectivas linhas de recalque, que atendem uma população estimada em 13.200 habitantes. Também deverá ser estudada a interligação deste SES diretamente à nova Estação de pré-condicionamento (EPC) de Esgotos do Subsistema 2, denominada EPC Tupi, que está em fase final de implantação e cuja localização é próxima ao Bairro.

II) Qual o prazo para que esse projeto seja realizado?

Resposta: A licitação 347/22 foi publicada em 09/04/22 e a entrega das propostas está prevista para 22/06/22. A previsão de início contratual é no 1º semestre/2023 e o contrato tem prazo de 720 dias (24 meses) – vide publicação anexa.

III) O que falta para que o bairro seja contemplado com ligações, tubulações e prestação de serviço digno da SABESP?

Resposta: Em razão das características do solo e das adjacências com alta incidência de rede hídrica do bairro e, devido a formações geoambientais propícias naturalmente a inundações da maré, o sistema sanitário de esgoto acaba sendo passivo de infiltrações ocasionadas tanto pela movimentação do lençol freático quanto pela inundação, por existência de pontos próximos ao nível

6

do mar, além de ligações irregulares de águas difusas que contribuem para uma sobrecarga do sistema.

Atualmente o bairro apresenta um total de **2.731 ligações**, sendo que destas, 28% são inativas (por corte/supressão/demolição).

99% do bairro conta com sistema de esgotamento sanitário, que comportaria de forma satisfatória e com folga o total de ligações ativas.

O número de ligações irregulares do bairro, prejudica o cálculo de vazão necessária para o correto dimensionamento das bombas das duas Estações Elevatórias de Esgoto (EEEs) existentes.

Excesso de lixo, encontrado durante as limpezas das EEEs também contribuem para o baixo rendimento operacional do sistema.

A Cota de vários pontos do Bairro Caieiras fica abaixo da NA (Nível de Água) em algumas variações de maré alta.

"De acordo com a Cia Docas de Santos (DNOS), a maré atinge a cota máxima de 2,95m no seu referencial, que corresponde a 1,424 m no referencial IGC, valor obtido através de marégrafo instalado no porto de Santos. No bairro de Ilha de Caieiras existem diversos logradouros e áreas com cotas inferiores ao citado referencial (1,424 m), o que indica o alagamento de parte da área de projeto nestas ocasiões. Como não existe um sistema de drenagem pluvial implantado, uma parcela destas áreas alagadas acaba contribuindo para a rede coletora de esgotos, até mesmo por intervenções dos moradores, com a construção de valetas direcionando estas águas para poços de visita da rede de esgotos".

Isso se deve devido ao bairro estar localizado próximo a área de influência da planície Fluvio-marinha do Rio Piaçabuçu (área de manguezal), atuando como vetor de pressão sobre a mesma.

Aliado a isto, o bairro não possui tubulação de drenagem de águas pluviais, tendo as águas de chuvas um escoamento superficial pela própria superfície a rua e, dependendo da ação da taboa da maré com a influência do não escoamento do Rio Piaçabuçu para o mar, ou seja, não existindo o devido escoamento, não há o escoamento natural do fluxo da água, causando inundação e, pela enorme pressão das condições do solo encharcado, um aumento da taxa de infiltração no sistema de esgotamento sanitário.

O sistema de drenagem existente no bairro é superficial (conforme já mencionado), ou seja, não existe tubulação de drenagem de águas pluviais, desta maneira, contribui de forma negativa para o sistema de esgotos sanitários, tanto com água de chuva assim como com detritos de toda espécie e areia, lançados indevidamente na rede pelos moradores do bairro que abrem os tampões da Rede Coletora para a realização do escoamento de águas chuvas para a respectiva Rede de Esgoto.





Levando ainda em consideração, a implantação da drenagem e da pavimentação foi possível verificar que em diversos pontos que o mangue não recebe o escoamento do bairro, mas esgota-se para o bairro (devido o mesmo ser um vetor de pressão sobre a área de manguezal).

IV) Existe a possibilidade de trocar as máquinas que bombeia o esgoto do bairro? Se sim, qual o prazo?

Resposta: Conforme informado, os projetos em licitação contemplam a reavaliação do sistema como um todo, inclusive seu bombeamento diretamente a estação de pré-condicionamento (EPC) recém construída.

Fotos e problemas encontrados no bairro:



. Entupimento de Bomba

Entulho dentro do PV

Entulho dentro do PV








Excesso de sujeira e entulho dentro do PV



Excesso de sujeira retirada do PV (entulho, latinha, lixo) durante desobstrução de rede

Ma Luisa de la pernasconi Enconnecto de 1800





Excesso de entulho e lixo no PV, obstruindo o fluxo de esgoto

Excesso de sujeira





Descarte irregular de óleo (gordura)

Descarte irregular de óleo (gordura)





Descarte irregular de material plástico e entulho no PV




Grande quantidade de materiais plásticos (Pino Microtubo, tampas de garrafas PET, etc)


Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp
Unidade de Negócio Baixada Santista – RS
Divisão Praia Grande
Rua Dr João Sampaio 126 – Proje Grande CR Divisão Praia Grande
Rua Dr João Sampaio, 126 – Praia Grande – SP – CEP: 11702-010
Tel. 55 (13) 3476-2550 www.sabesp.com.br







Extravasamento de ramal causados por obstrução devido execesso de sujeira no sistema




Extravasamento de rede causados por obstrução devido execesso de sujeira no sistema



LIMPEZA PERIÓDICA NAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIA DE ESGOTOS (EEE)



Caminhão executando limpeza do poço da EEE 2



Cesto do poço da EEE 2






Trabalho manual realizada por funcionário da contratada dentro do poço da EEE




Trabalho manual realizada por funcionário da contratada dentro do poço da EEE

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — Sabesp Unidade de Negócio Baixada Santista — RS Divisão Praia Grande Rua Dr João Sampaio, 126 — Praia Grande — SP — CEP: 11702-010 Tel. 55 (13) 3476-2550 www.sabesp.com.br

oço da EEE



Poço da EEE 2 após limpeza



Poço da EEE após limpeza





Quantidade de sujeira retirada do poço da EEE 2



Quantidade de sujeira retirada do poço da EEE 2





Atenciosamente.

Eng° Fernando Eduardo Ventura Doveri Divisão de Praia Grande – RSSP

Ilustríssimo Senhor

Ver. Marco Antônio de Sousa

Presidente da Câmara Municipal
da Estância Balneária de Praia Grande - SP

