

RS-317/2022



Santos, 19 de dezembro de 2022.

Excelentíssimo Senhor,

Em atenção ao Ofício GPC-SG n.º 1416/22, datado de 7 de dezembro de 2022, que encaminha o Requerimento 538/22 do Vereador Marcio Glauber Vicente de Oliveira (Márcio Alemão), que encaminha questões relacionadas ao entupimento da rede coletora de esgoto, na Rua Erika Vincenzotto Ferreira – Ocian, Praia Grande, anexamos Nota Técnica n.º 017/2022-RSSP, para conhecimento e esclarecimentos.


Com distinta consideração, aproveitamos a oportunidade para apresentar nossas manifestações de estima e apreço, e nos colocamos à disposição para mais esclarecimentos, que poderão ser obtidos com o Gerente da Divisão de Praia Grande, eng.º Fernando Eduardo Ventura Doveri, por meio de teledone (13) 3476-2552/98111-3805 ou e-mail: fdoveri@sabesp.com.br

OLIVIA POMPEU DE
MENDONCA
COELHO:29117743885

Assinado de forma digital por OLIVIA
POMPEU DE MENDONCA
COELHO:29117743885
Dados: 2022.12.20 17:41:06 -03'00'

Eng.ª Olivia Pompeu de Mendonça Coelho
Superintendente
Unidade de Negócio Baixada Santista

Excelentíssimo Senhor
Marco Antonio Sousa
Presidente
Câmara Municipal de Praia Grande
PRAIA GRANDE - SP



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp
Unidade de Negócio Baixada Santista - RS
Av. São Francisco, 128 – Santos – SP – CEP: 11013-917
Tel. 55 (13) 3201-2511 / 2513 – FAX (13) 3201-2503
www.sabesp.com.br

NOTA TÉCNICA Nº 017/2022 – RSSP

Referência: OFÍCIO GPC-SG Nº 1416/22 – REQUERIMENTO 538/22 - Entupimento da rede esgoto

Local: R Erika Vincenzotto Ferreira - Ocian

Em resposta ao ofício, cumpre-nos informar/esclarecer:

Tomamos conhecimentos dos problemas relacionados a obstrução da rede coletora de esgoto somente após o recebimento deste ofício.

No dia 19 de dezembro de 2022 enviamos técnicos ao local, afim de identificar possíveis irregularidades no funcionamento do sistema de esgotamento sanitário. Chegando ao local a equipe constatou que a rede coletora de esgoto estava obstruída, sendo necessária a intervenção de uma outra equipe, com caminhão combinado hidro jato / hidro vácuo.

Prontamente esta equipe foi acionada e, no mesmo dia, foi realizada a desobstrução da rede coletora de esgotos, deixando-a novamente em condições normais de operação.

Apesar dos esforços para manter a operação adequada do sistema de esgotamento sanitário nota-se recorrentes vazamentos de esgoto na região causados pelo descarte irregular de materiais como papel higiênico, absorvente íntimo, toalhas umedecidas, "cotonetes", restos de comida e óleo de cozinha na rede coletora de esgoto efetuada pelos próprios clientes.

Estas são as informações/esclarecimentos que, em razão da requisição formulada, nos competia ofertar.

Praia Grande, 19 de dezembro de 2022.

FERNANDO EDUARDO
VENTURA
DOVERI:08052568811

Assinado de forma digital por
FERNANDO EDUARDO VENTURA
DOVERI:08052568811
Dados: 2022.12.19 16:46:10 -03'00'

Eng.º Fernando Eduardo V. Doveri
Divisão de Praia Grande – RSSP