



*Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo*

Senhor Presidente

Senhores Vereadores

Senhoras Vereadoras

INDICAÇÃO Nº

INDICO a senhora Prefeita Municipal **RAQUEL CHINI** para que junto ao setor competente realize estudos e execute serviço para **reparos internos nas unidades do Conjunto Habitacional “Praia das Caieiras”**, no **Bairro Tupiry**.

Diversos municípios do referido conjunto habitacional procuraram este vereador solicitando uma vistoria em suas unidades, que estão com diversos problemas na parte interna.

Sendo assim segue abaixo um compilado de reparos necessários:

• **UNIDADE Nº 05:**

Mofo devido a umidade espalhados por várias paredes da casa;





*Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo*

• **UNIDADE Nº 08:**

Pia do banheiro se desprendeu da parede;



• **UNIDADE Nº 12:**

Pontos de umidade e infiltração pela casa;





Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

Batente e Porta apodrecendo (porta de entrada);



• **UNIDADE Nº 25:**

Rachaduras na casa, e portas e madeiras deteriorando;





Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande

Estado de São Paulo


- **UNIDADE Nº 33:**

Batentes e portas com rachaduras e inchaço impossibilitando o devido fechamento;



- **UNIDADE Nº 36:**

Infiltrações internas e externas;







Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande

Estado de São Paulo

- **UNIDADE 44:**

Buracos devido a falta de finalização do serviço, porta apodrecendo e janela mal encaixada;



- **UNIDADE 81:**

Vazamento, infiltrações, porta apodrecendo e rachaduras internas e externas;






Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

• **UNIDADE Nº 93:**

Umidade atingindo a porta, e paredes sem acabamento;




• **UNIDADE Nº 96:**

Muro e paredes com rachaduras, porta apodrecendo, tomada derretendo, fiação cedendo, conduítes obstruídos;





*Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo*





*Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo*

• **UNIDADE 101:**

Batente da porta apodrecendo e janela solta;



• **UNIDADE 104:**

Pia da cozinha com infiltração e ferrugem, porta de entrada apodrecendo, parede com rachadura, corrimão quebrado e janela com ferrugem;






Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo



• **UNIDADE 106:**

Falta de acabamento nas paredes e no chão, umidade, e corrimão desmontando;






Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande

Estado de São Paulo

- **UNIDADE 109:**

Paredes com rachaduras, portas apodrecendo e torneira com vazamento;



- **UNIDADE 114:**

Gesso do teto sem finalizar, dobradiças enferrujadas, rachaduras, umidade e infiltração nas paredes;





*Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo*

• **UNIDADE 117:**

Infiltrações, umidade, mofo e deterioração das madeiras;



• **UNIDADE 118:**

Rachaduras e infiltração na tomada;





*Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo*

Certo de poder contar com a vossa atenção, reitero votos de estima e apreço,
me colocando a inteira disposição caso seja necessário.

Sala Emancipador Oswaldo Toschi, 16 de fevereiro de 2024.

**Rodrigo Penasso da Silva
(Gordinho do Povo)
Vereador**

Verificação de assinatura



Código de verificação:
6EBNX3FW R5YM3LEY RZLA2274 MYBX4BW6

Este documento foi assinado digitalmente. Para validar o documento, escaneie o QR Code acima ou acesse o site

<https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta> e informe o código de verificação. É possível baixar o documento original ou uma versão para impressão através do site.